


# 【車輛状態表】

| 問い合わせ番号              | 車名       |      | 形状      |         |       |     |
|----------------------|----------|------|---------|---------|-------|-----|
| M-065                | ファイター    |      | ダンプ     |         |       |     |
| 初度登録                 | 型式       | 原動機  | 最大積載    | 排気量     | 車検期限  |     |
| H18.9月               | PA-FL63F | 6M60 | 3,300kg | 7,540cc | 抹消済   |     |
| 走行距離                 |          | シフト  | 燃料      | 乗車定員    | 馬力    | 修復歴 |
| 68,503km             |          | 6MT  | 軽油      | 3人      | 240ps | 有   |
| 上物                   |          |      |         |         |       |     |
| 新明和 DR4-17SY・自動コボレーン |          |      |         |         |       |     |

| AC              | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|-----------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有               | 有  | 有  | 有     | 有   | 有     |
| その他装備           |    |    |       |     |       |
| 4WD、ラジオ、セキュリティ付 |    |    |       |     |       |

| 車輛状態                          |
|-------------------------------|
| ※全体的に傷・錆・凹み有                  |
| ■キャブ各部                        |
| 修復歴有車輛 運転席側ドア交換歴・キャブステップ交換歴有  |
| Frインナーパネル歪み キャブフロア歪み 右Frビラー修正 |
| Frガラス割れ有 / 運転席シートへたり・破れ       |
| ■ボディ各部                        |
| フレーム錆・歪み有 横根太曲がり・縦根太潰れ        |
| 鉄床 錆・凹み有 / 両サイドバンパー 傷・錆・歪み    |
| 右サイドバンパー 補修跡有                 |
| ■その他                          |
| 燃料タンク 100ℓ 1個                 |



| 外寸 (L)  | 外寸 (W)  | 外寸 (H)  |
|---------|---------|---------|
| 5,800mm | 2,300mm | 2,480mm |
| 内寸 (L)  | 内寸 (W)  | 内寸 (H)  |
| 3,400mm | 2,100mm | 300mm   |

| タイヤ            | スペア | ホイール      |
|----------------|-----|-----------|
| 6穴 225/90R17.5 | 有   | スチール(傷・錆) |