【車輌状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
M-087	フォワード		ダンプ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
R3.3	2RG-FRR90S1	4HK1	3,500kg	5,190cc	抹消済
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
51,682km	6MT	軽油	3人	190ps	無
上物					
極東開発工業(DD04-53A) / 自動コボレーン(EF-18)					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ、AdBlue					

車輌状態
※全体的に傷・錆・凹み・歪み有
■キャブ各部
Frガラス　飛び石(極小) / Frバンパー　飛び石・錆
運転席側ドア　飛び石(深)・スリ傷(大) / 助手席側ドア　スリ傷
■ボディ各部
各所　錆・傷有 / 運転席側後方アオリ部　線キズ(深) / 助手席側鳥居脇　曲がり(大)
助手席側前方アオリ外側　塗装跡(塗り作業跡)・塗装剥がれ(大)
鉄床　錆 / コボレーン　汚れ・破れ・補修跡有
Rrバンパー左側　一部曲がり / Lゲート周辺　錆(広範囲)



外寸（L）	外寸（W）	外寸（H）
5,430㎜	2,230㎜	2,490㎜
内寸（L）	内寸（W）	内寸（H）
3,150㎜	2,060㎜	340㎜

タイヤ	スペア	ホイール
6穴　225/80R17.5	有	スチール(傷・錆)