【車輌状態表】

| 問い合わせ番号 | 車名 | | 形状 | | | |
|---------------|-------------|-----|------|--------|--------|------|
| M-024 | レンジャー | | | アームロール | | |
| 初度登録 | 型式 | | 原動機 | 最大積載 | 排気量 | 車検期限 |
| H28,5月 | TKG-FD9JGAA | | J05E | 3850kg | 5120cc | 抹消済 |
| 走行 | 距離 | シフト | 燃料 | 乗車定員 | 馬力 | 修復歴 |
| 406,512km 6MT | | | 軽油 | 3人 | 210PS | 無 |
| 上物 | | | | | | |
| 新明和(アームロール) | | | | | | |

| AC | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| その他装備 | | | | | |
| ETC(動作未確認) | | | | | |

車輌状態

■キャブ各部


傷、錆、看板跡、塗装剥がれ、有

Frガラス 飛び石多数、割れ 有

看板跡、ライン 有り

■ボディー各部

傷、錆、付着物 有



| 外寸 (L) | 外寸 (W) | 外寸 (H) |
|--------|--------|--------|
| 612cm | 219cm | 242cm |
| 内寸(L) | 内寸 (W) | 内寸 (H) |
| | | |

| タイヤ | スペア | ホイール |
|----------------|-----|------|
| 6穴 225/80R17.5 | 有 | 錆,傷 |