


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-018	スーパープレート		セーフティーローダー		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
H17	PJ-FV50JY	6M70	9500kg	12880cc	R7.12.26
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
912014 km	6MT	軽油	2 人	380 PS	有
上物					
花見台製セーフティーローダー(SF200MA)					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他の装備					
タコグラフ(120K/H,W)、ETC(動作未確認)					

車輛状態
<p>■キャブ各部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・傷、錆 有 ・右ドア内板/右Frピラー下部 歪、傷、錆 あり <p>■ボディー各部</p> <ul style="list-style-type: none"> ・傷、錆、看板跡 有 ・床板 傷、汚れ、擦れ 有 <p>◇歩み板サイズ 縦115cm、横80cm</p>



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
1042cm	249cm	298cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
765cm	240 c m	

タイヤ	スペア	ホイール
8穴 11R22.5 16PR	有	傷、錆 有