


# 【車輛状態表】

| 問い合わせ番号   | 車名          |      | 形状     |        |      |
|-----------|-------------|------|--------|--------|------|
| S-016     | エルフ         |      | アルミバン  |        |      |
| 初度登録      | 型式          | 原動機  | 最大積載   | 排気量    | 車検期限 |
| H27/8     | TRG-NMR85AN | 4JJ1 | 3000kg | 2990cc | 無    |
| 走行距離      | シフト         | 燃料   | 乗車定員   | 馬力     | 修復歴  |
| 183329km  | F6          | 軽油   | 2人     | 150PS  | 無    |
| 上物        |             |      |        |        |      |
| フルハーフ、DLK |             |      |        |        |      |

| AC    | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|-------|----|----|-------|-----|-------|
| 有     | 有  | 有  | 有     | 有   | 有     |
| その他装備 |    |    |       |     |       |
|       |    |    |       |     |       |

| 車輛状態                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>■キャブ各部</b><br>傷、看板跡、錆 有<br>Fr ガラス 飛び石、割れ 有<br>シート 穴 有<br><b>■ボディー各部</b><br>外装 傷、錆、看板跡 有<br>内装 傷、汚れ、擦れ 有 |



| 外寸 (L) | 外寸 (W) | 外寸 (H) |
|--------|--------|--------|
| 638cm  | 190cm  | 306cm  |
| 内寸 (L) | 内寸 (W) | 内寸 (H) |
| 448cm  | 180cm  | 200cm  |

| タイヤ          | スペア | ホイール |
|--------------|-----|------|
| 5穴/205/85R16 | 有   | スチール |