


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-026	プロフィア		アルミブロック		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
H24,3月	LKG-FR1EXBG	E13C	14200 kg	12910 cc	抹消
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
634,465 km	7MT	軽油	2 人	380 PS	無
上物					
ツカサボデー、木床、アルミアオリ、ロープ穴7対、床フック15対					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ETC(未確認),ラジオ,タコグラフ(未確認),AdBlue					

車輛状態	
■キャブ各部	
傷、錆 有	Frガラス 飛び石多数
メッキパーツ	ルーフ 凹 有
内装 傷、汚れ 有	シート 擦れ、へたり、穴 有
■ボディー各部	
傷、錆、看板跡 有	床 割れ、補修 有
鳥居(縞板、幌) 錆、破れ 有	



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
1199cm	249cm	300cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
950cm	235cm	40cm

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 275/80R22.5	有	スチール(錆、傷)