


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
M-38	フォワード		クレーン付 平ボディ			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H26.6月	TKG-FRR90S1	4HK1	2750kg	5190cc	抹消	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
50687km		6MT	軽油	3人	190ps	無
上物						
TADANO製(ZE303HR)						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ					

車輛状態
■キャブ各部 看板跡、シール汚れ、塗装跡、傷、錆 有 コンソール、シート汚れ 有 内装、土埃、ヤニ 有 ■ボディ各部 傷、看板跡、全体的に錆、凹 有 横ネタ、縦ネタ、傷み有



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
818cm	225cm	304cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
540cm	210cm	40cm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴/225/90R17.5	有	スチール(錆、傷)