


# 【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
M-037	レンジャー		冷凍バン		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
R3,9月	2KG-FD2ABG	A05C	2350 kg	5120 cc	R8,9/7
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
322,893 km	プロシフト	軽油	2 人	240 ps	無
上物					
東プレ製冷凍車(直結)、極東製PG(格納)、サイドドア					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ETC(動作未確認),ラジオ,キーレス,バックモニター					

車輛状態	
■キャブ各部	傷、錆、凹、メッキ割れ 有 Frガラス 飛び石多数、割れ 有 内装 汚れ、傷 有 シート 擦れ 有
■ボディー各部	傷、錆、凹、看板跡 有 バン内 傷、汚れ、凹 有



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
886cm	233cm	309cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
640cm	218cm	190cm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/80R17.5	有	ALCOA