


【車輛状態表】

| 問い合わせ番号 | 車名 | | 形状 | | |
|--------------|------------|------|-----------------|---------|------|
| L-036 | スーパーグレート | | トラクター | | |
| 初度登録 | 型式 | 原動機 | 最大積載 | 排気量 | 車検期限 |
| R4.8月 | 2PG-FP74HD | 6R20 | 32440 (9500) kg | 10670cc | 抹消 |
| 走行距離 | シフト | 燃料 | 乗車定員 | 馬力 | 修復歴 |
| 379186km | シフトバイロット | 軽油 | 2人 | 428ps | 無 |
| 上物 | | | | | |
| YOKOSHA(カプラ) | | | | | |

| AC | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|---------------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| その他装備 | | | | | |
| ラジオ、AdBlue、エアサスリモコン | | | | | |

| 車輛状態 | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| ■ キャブ各部 | | | | | |
| 傷、塗装剥がれ補修、看板、ライン跡 有 | | | | | |
| Frガラス 飛び石多数 有 | | | | | |
| 内装 破れ 有 | | | | | |
| ■ ボディー各部 | | | | | |
| 傷、錆 有 | | | | | |



| 外寸 (L) | 外寸 (W) | 外寸 (H) |
|--------|--------|--------|
| 568cm | 250cm | 363cm |
| 内寸 (L) | 内寸 (W) | 内寸 (H) |
| | | |

| タイヤ | スペア | ホイール |
|---------------------------|-----|------|
| 10穴 前295/80R22.5 後11R22.5 | 無 | アルコア |