


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-039	ギガ		アルミウイング		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
H28.11月	QKG-CYJ77B	6UZ1	13,800 kg	9,830 cc	抹消
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
758,933 km	7MT	軽油	2人	380 ps	無
上物					
フルハーフ製アルミウイング(DKL)、ラッシング2段、木床					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
エアサスリモコン、キーレス、ラジオ、バックモニター、ETC(動作未確認)					

車輛状態					
■キャブ各部					
傷、鋆、凹 有			内装 汚れ、擦れ、パネル割れ 有		
ルーフ クリアー剥がれ 有			シート 汚れ、擦れ、ヘタリ 有		
Frガラス 飛び石 有					
■ボディー各部					
傷、鋆、凹 有			リア反射板 歪み 有		
庫内 傷、汚れ、擦れ、傷み 有					
ローラー 一部はずれ 有					
サイドガード右 凹 有					



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
1194cm	249cm	378cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
960cm	240cm	260cm

タイヤ	スペア	ホイール
8穴 245/70R19.5	有①	スチール(傷,鋆)