


【車輛状態表】

| 問い合わせ番号 | 車名 | | 形状 | | |
|------------------------|-------------|------|-----------|--------|------|
| S-031 | デュトロ | | セーフティローダー | | |
| 初度登録 | 型式 | 原動機 | 最大積載 | 排気量 | 車検期限 |
| H29.3月 | TDG-XZU720M | N04C | 3000kg | 4000cc | 抹消 |
| 走行距離 | シフト | 燃料 | 乗車定員 | 馬力 | 修復歴 |
| 136,492km | 6MT | 軽油 | 3人 | 180PS | 無 |
| 上物 | | | | | |
| 古河ユニック、ラジコン、ウインチ、手動歩み板 | | | | | |

| AC | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|------------------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| その他装備 | | | | | |
| バックモニター、ラジオ、ETC(動作未確認) | | | | | |

| 車輛状態 |
|--|
| <p>■キャブ各部</p> <p>傷、凹 有</p> <p>Frガラス 飛び石、割れ 有</p> <p>内装 汚れ 有</p> <p>■ボディー各部</p> <p>傷、錆、割れ、歪 有</p> |



| 外寸 (L) | 外寸 (W) | 外寸 (H) |
|--------|--------|--------|
| 760cm | 219cm | 223cm |
| 内寸 (L) | 内寸 (W) | 内寸 (H) |
| 572cm | 215cm | 10cm |

| タイヤ | スペア | ホイール |
|----------------|-----|-----------|
| 6穴 215/70R17.5 | 有 | スチール(傷、錆) |