


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-046	クオン		トラクタ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
令和2年2月	2PG-GK5AAB	GH11	11,500kg	10,830cc	抹消
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
269,074km	HL6	軽油	2人	420ps	無
上物					
JOST YOKOSHA (カプラ)					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ、AdBlue、エアサスリモコン					

車輛状態	
■キャブ各部	
微傷 有	
Frガラス 飛び石多数 有	
内装 汚れ、シール痕 有	
■ボディー各部	
微傷、錆 有	



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
5620mm	2490mm	3330mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 11R22.5	無	アルミ