


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-052	ギガ		ダンプ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
H30,8月	2PG-CXZ77CT	6UZ1	8900kg	9830cc	R9,3/22
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
398,798 km	7MT	軽油	2人	380 ps	無
上物					
極東開発(DD-10-761)、5300×2300					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
バックモニター、ラジオ、ETC(動作未確認)、タコグラフ、キーレス					

車輛状態	
<p>■キャブ各部</p> <p>傷、錆、凹 有</p> <p>Frバンパー 割れ 有</p> <p>Frガラス 飛び石 有</p> <p>内装 汚れ、傷、擦れ 有</p> <p>■ボディー各部</p> <p>傷、錆、凹凸、看板跡 有</p> <p>サイドガード 傷、錆、歪み 有</p>	



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
825cm	249cm	358cm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
530cm	230cm	45cm

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 11R22.5	有	ALCOA