


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L059	スーパープレート		アルミウイング		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
平成31年1月	2PG-FU74HZ	6R20	13,200kg	10,670cc	抹消済
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
656,822km	パイロットシフト	軽油	2人	394ps	有
上物					
パブコ製アルミウイング					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ・AdBlue・バックカメラ					

車輛状態
■キャブ各部 傷、錆、凹み(エクボ) 有 Frインナーパネル交換済 左側キャブフロア亀裂、歪み 修復有 Frガラス 飛び石(数か所) 有 内装 擦れ、シール跡 有 ■ボディー各部 錆、傷、看板跡 有



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
11,990mm	2,490mm	3,750mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
9,600mm	2,370mm	2,430mm

タイヤ	スペア	ホイール
11R22.5 10穴	有	アルミ (アルコア)