


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-062	ギガ		ダンプ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
平成26年11月	QKG-CXZ77AT	6UZ1	9,300kg	9,830cc	令和8年7月8日
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
457,481km	7MT	軽油	2人	380ps	有
上物					
極東製ダンプ					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ・AdBlue・バックカメラ					

車輛状態	
<p>■キャブ各部</p> <p>傷、塗装剥がれ 有</p> <p>左ルーフレバー交換、左サイドパネル交換</p> <p>Frガラス 飛び石 (数か所) 有</p> <p>内装 擦れ、シール跡 有</p> <p>■ボディー各部</p> <p>錆、傷、 有</p>	



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
7,770mm	2,490mm	3,300mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
5,300mm	2,300mm	500mm

タイヤ	スペア	ホイール
11R22.5 10穴	有	スチール (黒塗装)