


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
M-061	フォワード		アルミブロック			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H25.5月	TKG-FRR90T2	4HK1	3,450kg	5,190cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
394,533km		6MT	軽油	2人	240ps	有
上物						
相模ボデー(製造番号：13-131)、セイコーラック1対						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
フロアーフック(7対+中央7個)、ETC(動作未確認)、AdBlue					

車輛状態
■キャブ各部 運転席ドア 交換歴有 右フロントインナーピラー・キャブサブメンバー 歪み有 Frバンパー 傷全体的にあり 内装 汚れ有 シート 汚れ・ヘタリ 運転席側座面穴有 ■ボディ各部 鳥居 下部縞板張り 木床 腐食有 ■その他 燃料タンク 200ℓ 1個



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
8,490mm	2,310mm	2,700mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
6,200mm	2,140mm	600mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/90R17.5	有	アルミ(傷有)