


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-066	クオン		アルミブロック		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
令和1年5月	2PG-CW5CA	GH11	13,800kg	10,830cc	抹消済
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	修復歴
428,085km		7MT	軽油	2人	無
上物					
アルミブロック3方（床木）					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ・AdBlue・バックカメラ					

車輛状態
■キャブ各部 傷、錆、塗装剥がれ 有り ドライバーシートカバー 破れ 有 フロント 飛び石数か所(大1ヶ所) 有 内装 擦れ シール跡 有 ■ボディー各部 傷、錆、看板跡 有



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
11,980mm	2,480mm	3,570mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
9,600mm	2,400mm	600mm

タイヤ	スペア	ホイール
前295/80R22.5 後11R22.5 10穴	無	アルミ