


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
M-060	フォワード		クレーン付平ボディ			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H28.3	TKG-FRR90S1	4HK1	2,750kg	5,190cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
179,403km		6MT	軽油	2人	190ps	無
上物						
ユニック3段クレーン / フロアーフック4対 / スタクションガイド 3対						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ナビ(動作未確認)・ETC(動作未確認)、キーレス					

車輛状態
※全体的に傷・凹み・錆有 ■キャブ各部 Frガラス飛び石 / Frバンパー ゆがみ 助手席ドア スリ傷 / 運転席側シート座面 穴有 各部 看板跡有 ■ボディ各部 アオリ 看板跡有 / 木床 経年劣化有 サイドガード ゆがみ ■その他 クレーンラジコン有 / ラジコンのみフックイン機能不良(本体は作動可) ・燃料タンク 100ℓ 1個



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
8,630mm	2,260mm	3,010mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
5,800mm	2,160mm	400mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/90/R17	有	スチール(錆・傷)