


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
M-063	フォワード		平ボディ			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H31.2月	2RG-FRR90S2	4HK1	3,550kg	5,190cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
313,940km		6MT	軽油	2人	210PS	無
上物						
アルミブロック・木床・フロアフック10対						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ケンウッド製ナビ、ETC(動作未確認)、AdBlue					

車輛状態
■キャブ各部 傷・錆・凹み 各所有 Frガラス 割れ有(直径約2cm程度) 内装 汚れ・傷有 運転席側座面 ヘタリ・焦げ穴有 ■ボディ各部 木床 経年劣化有 あおり/サイドバンパー 傷・錆・歪み有 ■その他 燃料タンク 200ℓ 1個

※全体的に傷・錆・凹み有



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
8,490mm	2,290mm	2,920mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
6,200mm	2,160mm	400mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/90/R17.5	有	スチール(傷・錆)