


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
M-058	レンジャー		ダンプ			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H29.3	TKG-FC9JCAP	J05E	3,500kg	5,120cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
48,621km		6MT	軽油	3人	190ps	無
上物						
極東開発 Lゲート(DD04-53A)、自動コボレーン						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ETC(操作未確認)、AdBlue					

車輛状態
■キャブ各部 助手席側 傷有 ■ボディ各部 両アオリ 凹凸・浮き錆 各所点在 Rrフェンダー 曲がり有 鳥居窓部分 ゆがみ有 鉄床全体 凹凸・錆有 ■その他 コボレーンシート 汚れ・破れ有 燃料タンク 100ℓ 1個



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
5,370mm	2,210mm	2,480mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
3,100mm	2,000mm	350mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/80R17.5	有	スチール(傷・錆)