


# 【車輛状態表】

| 問い合わせ番号                           | 車名         |      | 形状      |         |         |
|-----------------------------------|------------|------|---------|---------|---------|
| M-064                             | ファイター      |      | アルミウイング |         |         |
| 初度登録                              | 型式         | 原動機  | 最大積載    | 排気量     | 車検期限    |
| H28.11月                           | QKG-FK65FZ | 6M60 | 6,800kg | 7,540cc | R8.12.5 |
| 走行距離                              | シフト        | 燃料   | 乗車定員    | 馬力      | 修復歴     |
| 265,281km                         | 6MT        | 軽油   | 2人      | 240ps   | 無       |
| 上物                                |            |      |         |         |         |
| パブコ 6×9C3209(ボディ番号)、サンコー パワーラック1対 |            |      |         |         |         |

| AC                        | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|---------------------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有                         | 有  | 有  | 有     | 有   | 有     |
| その他装備                     |    |    |       |     |       |
| バックモニター、ETC(動作未確認)、AdBlue |    |    |       |     |       |

| 車輛状態                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■キャブ各部</p> <p>全体的に傷・錆・凹み・看板跡有</p> <p>Frガラス 飛び石 / Frバンパー 塗装割れ・剥がれ有</p> <p>内装 汚れ、擦れ有</p> <p>■ボディ各部</p> <p>全体的に看板跡有</p> <p>サイドバンパー 傷・歪み有</p> <p>アオリ内側・外側 傷・凹み有</p> <p>■その他</p> <p>燃料タンク 200ℓ 1個</p> |



| 外寸 (L)  | 外寸 (W)  | 外寸 (H)  |
|---------|---------|---------|
| 9,130mm | 2,490mm | 3,550mm |
| 内寸 (L)  | 内寸 (W)  | 内寸 (H)  |
| 6,720mm | 2,400mm | 2,400mm |

| タイヤ            | スペア | ホイール    |
|----------------|-----|---------|
| 8穴 265/70R19.5 | 有   | スチール(傷) |