


# 【車輛状態表】

| 問い合わせ番号     | 車名          |      | 形状      |         |      |
|-------------|-------------|------|---------|---------|------|
| M-072       | フォワード       |      | 散水車     |         |      |
| 初度登録        | 型式          | 原動機  | 最大積載    | 排気量     | 車検期限 |
| 平成28年10月    | TKG-FRR90S1 | 4HK1 | 4,000kg | 5,190cc | 抹消   |
| 走行距離        |             | シフト  | 燃料      | 乗車定員    | 修復歴  |
| 30,483km    |             | 6MT  | 軽油      | 3人      | 無    |
| 上物          |             |      |         |         |      |
| 酒井重工業製散水タンク |             |      |         |         |      |

| AC             | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|----------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有              | 有  | 有  | 有     | 有   | 有     |
| その他装備          |    |    |       |     |       |
| ラジオ・ETC（動作未確認） |    |    |       |     |       |

| 車輛状態                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>■キャブ各部</div> <div>傷、錆、塗装跡 有</div> <div>フロント 飛び石数か所 有</div> <div>内装 擦れ シートカバー破れ 有</div> </div> <div> <div>■ボディー各部</div> <div>傷、錆、看板跡 有</div> </div> </div> |



| 外寸 (L)  | 外寸 (W)  | 外寸 (H)  |
|---------|---------|---------|
| 5,500mm | 2,200mm | 2,410mm |
| 内寸 (L)  | 内寸 (W)  | 内寸 (H)  |
|         |         |         |

| タイヤ             | スペア | ホイール |
|-----------------|-----|------|
| 225/80R/17.5 6穴 | 有   | スチール |