


# 【車輛状態表】

| 問い合わせ番号                    | 車名         |      | 形状      |         |        |
|----------------------------|------------|------|---------|---------|--------|
| S-042                      | エルフ        |      | 平ボディ    |         |        |
| 初度登録                       | 型式         | 原動機  | 最大積載    | 排気量     | 車検期限   |
| H25.1                      | TKG-NKR85A | 4JJ1 | 3,000kg | 2,990cc | R9.1.8 |
| 走行距離                       | シフト        | 燃料   | 乗車定員    | 馬力      | 修復歴    |
| 123,217km                  | 6MT        | 軽油   | 3名      | 150ps   | 無      |
| 上物                         |            |      |         |         |        |
| 新明和 アーム式パワーゲート(RA10-1102T) |            |      |         |         |        |

| AC             | PS | PW | エアバック | ABS | 電動ミラー |
|----------------|----|----|-------|-----|-------|
| 有              | 有  | 有  | 有     | 有   | 有     |
| その他装備          |    |    |       |     |       |
| ラジオ、ETC(動作未確認) |    |    |       |     |       |

| 車輛状態                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※全体的に傷・錆・凹み有<br>■キャブ各部<br>外装 全体的に色褪せ有<br>Frバンパー右側 塗装剥がれ有 / Frガラス 飛び石有<br>各所看板跡有 / 内装 土埃・油汚れ有<br>■ボディ各部<br>各所 看板跡有 / 縞板床 / 鳥居 錆・傷有<br>■その他<br>パワーゲート寸法(単位:mm)<br>外側 L1,330×W1,470<br>内側 L1,130×W1,430 |



| 外寸 (L)  | 外寸 (W)  | 外寸 (H)  |
|---------|---------|---------|
| 4,690mm | 1,690mm | 1,970mm |
| 内寸 (L)  | 内寸 (W)  | 内寸 (H)  |
| 3,040mm | 1,610mm | 400mm   |

| タイヤ           | スペア | ホイール |
|---------------|-----|------|
| 5穴 205/75/R16 | 有   | 錆・傷  |