


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-076	クオン		ダンプ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
R3.4月	2PG-CW5AL	GH11	8,600kg	10,830cc	R9.7.13
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
173,720km	7MT	軽油	2人	390ps	無
上物					
新明和 DRS11-02SC / 田村 自動コボレーン(EF-25)					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
バックモニター、キーレス、ETC(動作未確認)、AdBlue					

車輛状態
※全体的に傷有 ■キャブ各部 Frガラス 飛び石有 / メッキパーツ一部錆有 室内 シートカバー有 ■ボディ各部 鳥居上部 錆・塗装クリア剥げ有 アオリ部分 看板跡・塗装剥がれ有 / Rrフェンダー 錆有 荷台部 鉄床 / Rrゲート出口のみ一部縞板張り(錆有) コボレーンシート 汚れ・破れ有 ■その他 右記「内寸(H)」はコボレーンシートを含まない数値となります。



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
7,630mm	2,490mm	3,170mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
5,300mm	2,200mm	500mm

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 11R22.5	有	スチール(傷・錆)