


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名			形状		
L-067	ギガ			ダンプ		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
H26.3月	QKG-CXZ77AT	6UZ1	9,100kg	9,830cc	R8.8.8	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
488,993km		7MT	軽油	2人	380ps	無
上物						
電動コボレーン(EF-12X)						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ、ETC(動作未確認)、AdBlue					

車輛状態
※全体的に傷・錆・凹み有 ■キャブ各部 Frガラス 飛び石有 / Frロゴ部 すり傷 Frメッキバンパー 錆有 / 内装 汚れ・擦れ・経年劣化有 ■ボディ各部 鳥居 曲がり有 / サイドバンパー 塗装浮き有 鉄床 錆有 / コボレーンシート 劣化有 運転席側泥除け 破れ有 ■その他 Fr アルコアホイール / Rr スチールホイール 燃料タンク 290ℓ 1個



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
7,920mm	2,490mm	3,330mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
5,300mm	2,300mm	490mm

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 11R22.5	有	アルミ/スチール(錆・傷)