


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
M-077	レンジャー		冷蔵冷凍車		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
H31.1	2KG-FD2ABA	A05C	2,650kg	5,120cc	抹消済
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
352,151km	6MT	軽油	2人	210ps	無
上物					
三菱 TDJS50A-L2/トランテックス V036E95-14/新明和 58R-020265					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
バックモニター、ラジオ、ETC(動作未確認)					

車輛状態
※各所に傷等・看板跡有 ■キャブ各部 Frガラス 飛び石有 / 運転席側Frバンパー角 スリ傷有 内装 運転席シート座面 穴有 ■ボディ各部 パネル外装各部 看板跡有 / サイドガード 傷・スレ有 / パワーゲート 傷有 ■その他 冷凍機 冷却動作確認済み ※試験条件 外気温24℃でアイドリング状態にて箱内部温度計測 稼働1時間で庫内-2.6℃に到達



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
8,640mm	2,490mm	3,280mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
6,200mm	2,300mm	2,100mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/80R17	有	スチール(傷・錆)