


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名			形状		
L-077	ギガ			アルミブロック		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
R2.1	2PG-CYL77C	6UZ1	13,800kg	9,830cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
716,608km		7MT	軽油	2人	380PS	有
上物						
喜多村製作所 T52659(ボディ番号)・セイコーラック2対						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
バックモニター・ラジオ・ビルトインETC2.0(動作未確認)、AdBlue					

車輛状態
※全体的に傷・錆・凹み有 ■キャブ各部 修復歴有車輛(Fインナーパネル・Fピラーインナー・キャブフロア修正歪) Frガラス 飛び石・割れ有 / Frメッキバンパー メッキ剥がれ有 キャブ助手席側 塗装剥がれ有 ■ボディ各部 アオリ各部 黒色の着色全体的に有 / 看板跡有 Rr助手席側角 擦り傷・着色有 / 運転席側後方アオリ内側 穴有 / 荷台木床 浮き有 【参考】荷台部分装備：セイコーラック2対、フロアーフック24対48個、 スタンションガイド 15か所 【参考】荷台アオリ長さ 前W：3,850mm / 後W5,450mm×高さ800mm



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
11,990mm	2,490mm	3,500mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
9,560mm	2,390mm	800mm

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 225/80R22.5	有	スチール(傷・錆)