


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状			
S-066	エルフ		アルミウイング			
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限	
R3.1	2PG-NPR88YN	4JZ1	3,900kg	2,990cc	抹消済	
走行距離		シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
159,626km		6MT	軽油	3人	150ps	有
上物						
パブコ 6Y9C4345(ボディ番号)：木床、ラッシング2段、床フック4対						

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
バックモニター、ナビ、ETC(動作未確認)					

※全体的に傷や凹み有
■キャブ各部
Frガラス 飛び石 / Frメッキバンパー 飛び石錆 / キャブ外装 天井色褪せ
運転席側ドア ハンドル周辺キズ・ドア上部キズ有
■ボディ各部
助手席側ウイング内側木製パネル 穴有
アルミウイング 両アオリ外側 キズ / 観音扉 金具部分周辺 キズ
ステップ 曲がり・キズ / 木床 スレ・シミ・黒ずみ有
■その他
キャブ・ボディ共に再塗装の跡有(全体的)
アオリ高さ: 約530mm・三方開



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
6,510mm	2,200mm	3,270mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)
4,350mm	2,090mm	2,290mm

タイヤ	スペア	ホイール
6穴 225/80R17	有	アルミ(傷)