
【車輌状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
S-069	エルフ		ダンプ(Lゲート)		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
R3.7	2RG-NKR88AN	4JZ1	2,000kg	2,990cc	抹消済
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
13,661km	6MT	軽油	3人	150ps	無
上物					
新明和　DRF2-0110SY					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ラジオ、ETC(動作未確認)、AdBlue					

車輌状態
※各所傷・錆有
■キャブ各部
Frガラス　飛び石 / Frバンパー　日焼け
助手席ドア　飛び石
■ボディ各部
鉄床　錆 / 鳥居　飛び石・錆・シール貼り付け有
アオリ各部　飛び石・フチ部分　錆 / コボレーンシート　汚れ・破れ・補修有
Lゲート出口　錆 / Rrバンパー　錆・曲がり(小)
Rrフェンダー双方　曲がり(小)
■その他
シートカバー　PVC製＋座面　布製



外寸（L）	外寸（W）	外寸（H）
4,690㎜	1,690㎜	1,980㎜
内寸（L）	内寸（W）	内寸（H）
2,860㎜	1,600㎜	320㎜

タイヤ	スペア	ホイール
5穴　205/75R16	有	スチール(傷・錆)