


【車輛状態表】

問い合わせ番号	車名		形状		
L-079	クオン		トラクター		
初度登録	型式	原動機	最大積載	排気量	車検期限
R3.3	2PG-GK5AAD	GH11	38,770kg	10,830cc	抹消済
走行距離	シフト	燃料	乗車定員	馬力	修復歴
236,821km	6MT	軽油	2人	420ps	無
上物					
ソーシン RM-13-8(カプラー)、カプラーガイド、第5輪荷重11.5t					

AC	PS	PW	エアバック	ABS	電動ミラー
有	有	有	有	有	有
その他装備					
ハイルーフ、AdBlue					

車輛状態
※ボディ各所 傷・錆有 ■キャブ各部 Fr部 飛び石 / 助手席側足元小窓 フィルム貼付有 運転席側Frフェンダー・ステップ付近 スレ有 / ドア部分塗装剥がれ(小) ■ボディ各部 カプラー本体/カプラーガイド 使用による傷・錆有 ■その他 第5輪最大積載量11,500kg / 第5輪車輛総重量 18,470kg (上記数値は車検証記載事項に基づく)



外寸 (L)	外寸 (W)	外寸 (H)
5,920mm	2,490mm	3,360mm
内寸 (L)	内寸 (W)	内寸 (H)

タイヤ	スペア	ホイール
10穴 11R22.5 14PR	有	アルコア(傷・錆)